

Consigli pratici per la lavorazione del piombo in sicurezza



Indossare sempre i guanti: proteggono dagli infortuni e offrono una presa migliore.



Non è permesso mangiare e/o bere durante lavorazioni con piombo.



Non fumare durante o in pausa da lavorazioni con piombo.



Applicare alle mani crema protettiva prima di iniziare lavorazioni.




Non mordere le unghie. Per ragioni di sicurezza, mantenere sempre le unghie corte.



A lavorazione finita, lavare accuratamente le mani con un spazzolino.



È necessario un adeguato detergente per mani.



In mancanza di acqua corrente: pulire le mani con salviette di spessore.



Indossare sempre una maschera antipolvere quando si eseguono lavori di saldatura.



Una maschera antipolvere è necessaria anche in caso di smantellamento vecchi fogli di piombo.



Controllare sempre se la maschera antipolvere è pulita. In alternativa utilizzare maschere usa e getta.



Soffiarsi il naso e pulire la bocca con un fazzoletto.



La barba può impedire la necessaria aderenza della maschera.




Cambiarsi sempre gli indumenti da lavoro prima di lasciare il cantiere.




Riporre con cura gli abiti da lavoro sporchi.



Lavare sempre gli indumenti da lavoro separatamente da altri indumenti.



Le persone che lavorano con il piombo devono monitorare il contenuto di piombo nel sangue frequentemente.



Non sollevare mai le bobine di piombo da soli se il peso supera i 25 kg.